

## **Restaurátorský záměr na kříž z Křimova, okres Chomutov, Ústecký kraj**



### **Popis:**

*Jedná se o třístupňový kříž božích muk s reliéfními výjevy světců a nápisovou deskou. Spodní profilovaný sokl je z černovického pískovce a je poškozen v rohových částech profilací. Vlastní tělo s reliéfními výjevy je po pádu též mechanicky poškozené v horní kordonové římsě s profilací. Zde můžeme pozorovat zbytky monochromních a polychromních úprav kamene. Vrchol je s obloukovým ukončením pro vsazení kříže, který byl z kamene. Tato část se nedochovala a je nutné zhotovit repliku z podobných Božích muk.*

### **Stav:**

*Pískovec je znečištěn od bionáletů špin, prachu a krust, bez druhotných zásahů a oprav. Povrch je v podstatě v pořádku. Jsou zde pouze patrné smyté tvary časového omytí kamene. Ve vrchu kamene je narušení od korodujícího čepu, který roztrhl vrcholovou římsu a kamenný náběh na usazení kříže.*

### **Návrh na restaurování:**

*Doporučuji osadit na nový betonový základ s izolací, a schody po obvodu soklu s nášlapem minimálně 25 cm, výšky 12 cm. Doporučuji provést laboratorní zkoumání barevnosti v Národním památkovém ústavu.*

*Dále doporučuji očistit kámen s ohledem na monochromní nebo polychromní úpravy, přičemž tyto by měly být uchovány. Dále doplnit kámen o chybějící tvary, zpevnit organokřemičitany a nově přeosadit neřezový čep kříže s novým křížem v kameni. Nepočítám s obnovou monochromní, ani polychromní úpravy soklu, vzhledem k malému výskytu dochování.*

**Záměrem restaurování:**

*Záměrem restaurování kříže z Křimova je jeho uvedení do původního vzhledu. Z restaurování bude vyhotovena restaurátorská zpráva s dokumentací jednotlivých postupů restaurování v zákonem daném rozsahu.*